




고용노동부

# 부산지방고용노동청진주시청



수신 관내 고위험 위험사업장 대표 귀하  
(경유)

제목 중대재해 사례 전파 및 자체점검 요청

1. 최근 부·울·경 관내 사업장에서 중대재해가 연이어 발생하는 등 7월 이후 사망사고가 급격히 증가하고 있습니다.

연번	업종	발생일시	사고개요 (재해현황)
1	직물제 품제 조업	'22.7.6.	지게차로 H빔 묶음을 운반하여 내리던 중 빔의 무게로 인해 지게차 뒷 부분이 들렸다가 내려오면서 뒷바퀴에 하청 근로자가 깔림
2	자동차부품제 조업	'22.7.13.	크레인으로 차량에 적재된 철코일 6개를 체인에 묶어 인양 하던 철코일을 빼려던 근로자가 넘어진 철코일에 깔림
3	국가 및 지방자치단체	'22.7.13.	굴착기 작업 인근에 있던 근로자가 후진하는 굴삭기에 부딪힘
4	기타 비철금속주조업	'22.7.14.	다이캐스트 기계에 대한 청소 등 비정형작업을 하던 중 작동하는 다이캐스트에 끼임

2. 이에, 추락, 끼임, 보호구 착용 등 3대 안전조치와 함께 지게차\*, 크레인·호이스트 등을 사용하는 중량물 취급작업, 청소\*\*, 정비와 같은 비정형작업 등 위험작업에 대한 자체점검을 통해 안전수칙 이행여부를 확인하여 필요한 안전조치를 이행하여 주시기 바랍니다.

\* (하역 및 중량물 취급작업) 작업계획서 작성 및 이행, 작업 전 기계 및 방호장치(와이어로프 등 달기구 포함) 이상 여부, 적재하중 초과여부, 신호수 배치 등 접근 통제, 작업방법에 대한 교육 등


\*\* (비정형작업) 작업 전 기계 작동 중지, 출입금지 조치, 기계 재가동 전 인근 근로자 여부 확인 등

3. 더불어 여름철 기온상승과 함께 밀폐공간\*에서의 질식재해와 폭염\*\*으로 인한 재해 발생 위험이 증가하고 있는 바, 자체점검을 통해 안전수칙 이행여부를 확인하여 필요한 안전조치를 이행하여 주시기 바랍니다.

\* (밀폐공간작업) 밀폐공간작업 프로그램 작성·이행, 작업 전 산소 및 유해가스 농도측정, 감시인 배치, 관계자외 출입금지, 작업방법에 대한 교육 등

\*\* (폭염작업) 물, 그늘, 휴식 등 안전조치, 열사병 예방 교육, 건강상 이유로 작업중지 요청 시 즉시 조치 등

4. 향후 근로감독관의 사업장 점검·감독시 상기 사항에 대하여는 그 이행 여부를 확인할 예정이오니 이점 유의하시기 바랍니다. 끝.



부산지방고용노동청진주시청장



근로감독관

엄선화

과장

대결 2022. 8. 2.

김갑한

협조자

시행 산재예방지도과-7067

(2022. 8. 2.)

접수

우 52629 경상남도 진주시 금산면 금산순환로11번길 43

/ <http://moel.go.kr/jinju/>

전화번호 055-760-6563

팩스번호 0508-8230-0486 / [zazzz78@korea.kr](mailto:zazzz78@korea.kr)

/ 비공개(6)